OPTIMUS PRIME





Pack 09

組裝說明

ASSEMBLING THE LOWER RIGHT LEG - PART 1 - 8



專家建議

0

請保留所有未使用的螺絲,因為它們可能在稍後的階段需要使用。

請確保不要混淆螺絲。它們看起來相似,但螺紋略有不同。使用錯誤的螺絲可能會損壞零件。

當使用多個螺絲將零件固定在一起時,請先將每個螺絲鬆開,以確保所有零件正確對齊,然後按照您放置它們的順序輕輕但不要過緊地拧緊它們。

螺絲刀可以通過用磁鐵 (冰箱磁鐵等) 摩擦來磁化, 使其能夠吸住螺絲, 從而更容易組裝。

如果螺絲在插入金屬零件時很緊,不要強行拧緊,因為可能會將螺絲頭折斷。取出它並在螺紋上塗上少量凡士林、肥皂或輕油。這將潤滑它並使它更容易安裝到位。

一些零件在組裝時可能需要少量膠水。請謹慎塗抹膠水,使用酒杯棒,以免使用過多或塗抹得太重。我們建議使用超級膠凝膠或超薄液體模型膠水。在可能的情況下,請在黏合之前將零件試裝在位。



請注意黏膠符號, 並將膠水塗在圖片中指示的紅色區域上。

在整個組裝過程中,您將收到許多立即組裝的零件-請按照相應階段的說明操作,還將收到其他零件,應將 其存放在提供的托盤中,以便在將來的組裝階段使用。

請始終保護零件的塗裝表面、方法是在工作表面上放置一塊切割墊、白紙或軟布。

左和右! 在組裝您的 Optimus Prime 時,左邊或右邊是指 Optimus Prime 所看到的每一側。 Optimus Prime 的左手在觀眾的右邊。



警告:某些零件是使用磁鐵組裝的。如果誤食這些磁鐵,可能會導致嚴重傷害。請遠離兒童。如果懷疑磁鐵被誤食,請立即尋求醫療協助。

Pack 9 Parts

TRAY 1





Pack 9 Parts

TRAY 2




TRAY 3





PART 1 - STEP 1

取TR-9-01零件,安装TR-9-34,然後將TR-9-23放在頂部。在進行STEP 2之前,根據1a中所示在TR-9-23上塗上少量膠水。




STEP 2

將TR-9-04部件附著到A上。


STEP 3

使用8個PWM 2x6 mm 螺絲將部件固定在一起。

注意:在整個包裝過程中, 嘗試在用螺絲刀駕駛每個螺 絲之前加少量的油。這將有 助於獲得良好的貼合。





先將 TR-9-35 附著到 A, 然後再將 TR-9-06 放在上面。



STEP 5

使用 8x PWM 2x6 mm 螺絲將它們固定在位。







繼續將 TR-9-38 垫圈穿過 2x M 3x8 mm 螺絲並將它們擰入如圖所示的螺絲孔中,以固定組件。

STEP 7

將組件翻轉,並根據顯示的位置將1x PB 2.6x8 mm 螺絲擰入固定。








PART 2 - STEP 1


現在,您將重複Part 1 的步驟 1-3。取零件 TR-9-02。依次連接 TR-9-34 和 TR-9-24。如图 1a 所示,在 TR-9-24 上塗抹少量 膠水。



STEP 2


將 TR-9-03 附在 A 上。


使用 8x PWM 2x6 mm 螺絲將零件固定在一起。




STEP 4

將 TR-9-22 附加到 A。從對面使用 2x PWB 2.6x8 mm 螺絲進行固定。









PART 3 - STEP 1

將 TR-9-11 和 TR-9-12 附加到 TR-9-10。然後安裝 TR-9-13。

STEP 2

使用 5x PB 2.6x8 mm 螺絲將零件固定在一起。






STEP 3

將D組件與C組件對齊,使用2x PWB 2.6x8 mm螺絲將它們固定在一起。


PART 4 STEP 1


將TR-9-05固定到A上。




STEP 2


使用8顆PWM 2x6 mm螺絲將其固定在位。






將TR-9-38墊圈穿在2x M 3x8 mm螺絲上,並將它們擰進螺 釘孔中,如圖所示。






PART 5 - STEP 1

取出第7包裝中的右腳部件。將組件E按照圖示的方式安裝到右腳上,對齊四個突出的螺絲孔。




STEP 2

使用4顆PB 2.3x8 mm螺絲將 其固定在位。




將組件B固定在右腳的另一側。




STEP 4

使用4個TR-9-38墊圈和4 個M 3x10 mm螺絲將其固 定在位。



將TR-9-16附在A上,使用4個PWB 2.6x8 mm螺絲將其固定。





PART 6 - STEP 1

將TR-9-25附在TR-9-08上,使用4個PWM 2x6 mm螺絲將它們固定在一起。

STEP 2

將TR-9-17附在TR-9-09上,使用4個 TR-9-38墊圈和4個M 3x8 mm螺絲將它 們固定在一起。








將G附在F上,對齊如圖所示的固定點。



使用4個TR-9-37墊圈和4個M 3x8 mm螺絲將它們固定在一起。









PART 7 - STEP 1

將H固定在A上。



STEP 2

使用2x PB 2.6x8 mm螺 絲將它們固定。




STEP 3

繼續使用另外4顆PWB 2.6x8 mm 螺絲將腿部零件固定在一起。

STEP 4


將零件TR-9-26壓入A上。



TR-9-21


STEP 5

將零件TR-9-20和TR-9-21壓入A上。




STEP 6

在將TR-9-33放入凹槽之前,對TR-9-14塗上少量膠水。




STEP 7

在將另一部分TR-9-33放入凹槽之前,對TR-9-15塗上少量膠水。




STEP 8

將組件I和組件J壓入A上的位置。




STEP 9


將 TR-9-19 附在 A 上,並使 用 2x PWB 2.6x8 mm 螺絲將 其固定。



STEP 10


將 TR-9-07 附在 A 上,並 使用 4x PWB 2.6x8 mm 螺絲將其固定。






PART 8 - STEP 1


將 TR-9-27 如 la 所示黏貼,然後將其附在 TR-9-29 上。






STEP 2


將 TR-9-28 如 2a 所示黏貼,然後將前一步驟的組件附上以完成 K(如下所示)。






STEP 3

將組件 K 和零件 TR-9-18 按 壓到 A 上。




STEP 4

將零件 TR-9-31 按壓到 A 上。



將 TR-9-32 連接至 TR-9-30,並使用 2x PWB 2.6x8 mm 螺絲將它們固定 在一起。



STEP 6

將組件L壓入A上。

注意,當腳延伸時,組件 L 滑入的位置有兩個孔。將腳向上/向下推動以對齊孔。





